

आगने अंकेक्षण-08.04.2025.

प्रपत्र- 'श'

अग्नि अंकेक्षण के चेत विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- **बेनीपट्टी कुममम विमिनर स्कूल**
2. भवन का निर्माण वर्ष:- **2022**
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपचारिक/ऑरिजन/नवीनीकरण का वर्ष):- **नहीं साहू पाट, बेनीपट्टी (मधुबनी)**
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- **नहीं**
5. भवन अधिभाग का प्रकार:- **स्कूल**
6. उप-कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- **नहीं**
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई(मीटर में):- **09 मीटर**
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई:- **09 मीटर**
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं सैलिंग दूरी-मीटर में):- **29 मीटर**
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)- **2230 वर्ग मीटर**
(तलछतर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- **6+2**
12. तलछतर की संख्या:- **नहीं**
13. स्टील/मूल की संख्या:- **नहीं**
14. ब्लॉक की संख्या:- **02**
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी नार:- **400 वर्ग/बिंदु/मंजिल**
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधियासियों की संख्या):- **400 वर्ग/बिंदु/मंजिल**
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- **12 फीट**
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलान योग्य है? **हाँ**
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? **नहीं**
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैंक की चौड़ाई:- **मक के तीर और शून्य एवं एक**
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- **हाँ, बाह्य घूमने की आगें के जुगल**
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? **मक के तीर तक आग्निशमन की पहुँच है।**
23. कार पार्किंग स्थल एवं जगहों की संख्या:- **नहीं**
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- **मक के तीर शून्य एवं एक और 12 फीट सड़क है**
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- **02**
26. निष्प्रवासी द्वार की संख्या:- **02**
27. प्रवेश/निष्प्रवासी द्वार से तिर के तरफ खुला स्थान:- **हाँ**
28. अंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजिंग की ऊँचाई एवं संख्या/डेण्ड रेल की ऊँचाई):- **03**
29. बाह्य सीढ़ी की संख्या/संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजिंग की ऊँचाई एवं संख्या/डेण्ड रेल की ऊँचाई:- **नहीं**
30. यात्रा दूरी (खड़े हुए की स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- **10 मीटर**
31. शैय (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- **नहीं**
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **नहीं**
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **हाँ, 05 क्षमता क्षमता का**
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **नहीं**

रजिस्ट्रार (श)
08.04.25.

35. शरण शेष (विशेष मजिस्ट्रेट पर/होस्टल) - **नहीं**
36. फायर टैंकर/विशेष मजिस्ट्रेट पर/होस्टल) - **नहीं**
37. गेट प्रवेशद्वार खुला रहना - **नहीं**
38. कोरिडोर और नार्थ (संयुक्त चौड़ाई के अनुसार/रास्ता तयित नहीं) - **कोरिडोर तयित नहीं है**
39. बैलिज विभाग की रिपोर्ट - **है**
40. निकासी हेतु पीसीकरण निकासी संकेत - **नहीं**
41. तालघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वैकल्पिक/हत्यादि - **नहीं**
42. फायर रेटिंग संबंधी जानकारी - **नहीं**
43. फायर रेटिंग संबंधी जानकारी - **नहीं**
44. दुर्घटना निवारण व्यवस्था - **है**
45. विद्युत अप्रतिष्ठापन - **है**
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर - **नहीं**
47. विजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - **2000 रेड, इनवर्टर**
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम - **नहीं**
49. आसमानों विजली से सुरक्षा के साधन - **नहीं**
50. भूतल विद्युत फायर काइडिंग अडिटेडन (NBC-2016 का मल-4 का तालिका-7 के अनुसार) - **नहीं**
51. स्वचालित जल और जलवायु सिस्टम विद्युत संयंत्र, गेट डिटेक्टर, गेट डिटेक्टर, मजिस्ट्रेट में अग्नि संयंत्र - **नहीं**
52. स्वचालित सिस्टम सिस्टम - **नहीं**
53. गली रेल - **नहीं**
54. गेट राईजर्स - **नहीं**
55. सूखी राईजर्स - **नहीं**
56. जलन कमर - **नहीं**
57. गेट राईजर्स - **नहीं**
58. भूमिगत स्टेडिअम गेट टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) - **नहीं**
59. गेट टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) - **2000X4=8000 लीटर एवं 1000X2=2000 लीटर का**
60. पम्पों की विवरण - **इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/प्रिज्वल पम्पों के लिए विद्युत पम्प/टुराटर का सिस्टम एवं क्षमता प्रति विमट - **उल्लेखीय पम्प सप्लायर बुक****
61. फायर अलार्म सिस्टम के अतिरिक्त प्रकार की संख्या/क्षमता/सुगंधता/गैस/क्रमिक/एकतप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/अलार्म आर्द का मार्क/सिफिलिंग की तिथि - **नहीं**
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष - **नहीं**
63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्गेन भवन खाली करने की अगस्तकालीन योजना सहित - **माँकू डिजाइन है**
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी - **नहीं**
65. अन्य विद्यु-गणन-ग/२ के आधार पर तयित किया जा सकता है। **है**

→ ABC 15 अड्डा 061 Kg का, CO₂ 01 अड्डा

EXP-10.04.2026

06 अड्डा-फायर काली

04 अड्डा फायर काली

रफ़्तार
08.04.2025
अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी
बेनीपट्टी (गुरुद्वारा)

उपरोक्त अग्नि अंबोक्षण प्रतिवेदन से प्राप्त करता है कि कतिपय बिन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिकांशियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतः _____ दिनों में अन्दर संयुक्त ब्रिगेडों का निराकरण हेतु प्रसवर्ग/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37, 44 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(ज)(झ) के अन्तर्गत तथा बिहार भावन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित की उपविधि-18(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गई ब्रिगेडों का समीक्षा और निम्नलिखित है- आज दिनांक 08.04.25 को बिनाद कुमार Binod Kumar सिनिअर वीकेएस स्कूल-

सादर प्रार्थना कि पुनः (1) आगि अंबोक्षण किया गया तथा आगि अंबोक्षण में उपकरण प्रभाव गुणा में है। किया हुआ अंबोक्षण में पाया गया अंबोक्षण कार्य पूर्ण रूप से किया है। पाई प्रमाणों को फाइल में रखा गया है। अग्नि अंबोक्षण प्रमाण पत्र (H-O-C) दिया जा सकता है।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना/
नामित पदाधिकारी।
पटना, दिनांक _____/_____/_____/

पत्रांक _____/_____
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, का कार्यालय, बिहार, पटना।

(नामित पदाधिकारी) का कार्यालय _____
(स्थान) नातिक/अधिवक्ता/कवरन्यायक/संघ के
प्रतिनिधि-_____
सचिव/अध्यक्ष/संदर्भित व्यक्ति को सूचनाएं प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रसवर्ग/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयवधि के अन्दर करने का कट किया जाय अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना/
नामित पदाधिकारी।

Binod Kumar

08.04.2025



राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक
08.04.25

अनुमंडल अग्निशमनालय पदाधिकारी
बेनीपट्टी (गधुबनी)

Fire Audit Payment Success Receipt

फाइल संख्या / File No.	:	08532025
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	Binod Kumar
जिला / District	:	Madhubani
बैंक प्रतिक्रिया संख्या / Bank Response Number	:	BHR20250200819893E
लेनदेन संख्या / Transaction Number	:	2502231804388778
राशि / Amount	:	Rs: 6690/-
भुगतान सफल होने की तिथि / Payment Success On	:	23 Feb 2025 06:08 PM
स्थिति / Status	:	Completed successfully.